

Indoor air sealing repair of senior apartments | Vaasa



Arbejdserklæring

Sealing repair in connection with the basic repair: Upper floor-wall joint, hollow tile seams, penetrations, window joints and intermediate floor-wall joint.

Mere information

The site is a concrete sandwich element (+cavity slab) house, which was built in 1985 as a service building. Currently, the building has senior apartments, service providers and office space.

Vareoplysninger

Kunde: Vuorikatu Senior Apartment

Mål: Indoor Air Sealing

Adresse: Vuorikatu 2-4, Vaasa, Finland

Materiale: Concrete sandwich element

Entreprenør: Drytec Oy

Tilsynsførende: Vahanen Rakennusfysiikka Oy, Arto Toorikka

Tid og sted: 07/2020 | Vaasa

Produkter brugt på destinationen

- [ElaProof Indoor H](#)
- [ElaProof Primer](#)
- [ElaProof Base Fabric](#)



Alle de oplysninger, der præsenteres ovenfor, er baseret på forskningsresultater, vores nuværende viden og erfaring. De fjerner ikke ansvaret for brugeren af produktet for at udføre sine egne tests og eksperimenter, så alle faktorer og forhold, der kan påvirke installationen og brugen af produkterne, bør tages i betragtning. Der kan ikke gives garantier vedrørende produktets egenskaber eller egnethed til specifikke formål baseret på disse oplysninger. Alle beskrivelser, tegninger, fotos, informationer, proportioner, portionsstørrelser, vægte osv. er vejledende. Vi er ikke ansvarlige, hvis produktet bruges i modstrid med instruktionerne her. Det er brugerens ansvar at teste produktets egnethed til brugsformålet. Vi er kun ansvarlige for kvaliteten af produktet og garanterer, at det vil bestå vores kritiske kvalitetskontrol. Produktinformation opdateres regelmæssigt, dog er det brugerens ansvar at indhente den seneste gyldige produktinformation, som kan findes på www.elaproof.dk. Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer. © Build Care Oy