

## Balcony waterproofing | Vantaa



### Arbejdserklæring

There are leaks in the wall-floor boundary on the balcony of a detached house in Vantaa. The base was carefully cleaned and primed with ElaProof Primer. The balcony was carefully sealed using ElaProof Base Fabric and ElaProof H.

### Vareoplysninger

**Kunde:** Private house

**Mål:** Balcony waterproofing

**Adresse:** Rubiininkhä, Vantaa, Finland

**Materiale:** Concrete

**Entreprenør:** Laatukodit Uusimaa Oy

**Tid og sted:** 06 / 2020 | Vantaa

### Produkter brugt på destinationen

- [ElaProof Classic H](#)
- [ElaProof Primer](#)

- [ElaProof Base Fabric](#)



Alle de oplysninger, der præsenteres ovenfor, er baseret på forskningsresultater, vores nuværende viden og erfaring. De fjerner ikke ansvaret for brugeren af produktet for at udføre sine egne tests og eksperimenter, så alle faktorer og forhold, der kan påvirke installationen og brugen af produkterne, bør tages i betragtning. Der kan ikke gives garantier vedrørende produktets egenskaber eller egnethed til specifikke formål baseret på disse oplysninger. Alle beskrivelser, tegninger, fotos, informationer, proportioner, portionsstørrelser, vægte osv. er vejledende. Vi er ikke ansvarlige, hvis produktet bruges i modstrid med instruktionerne her. Det er brugerens ansvar at teste produktets egnethed til brugsformålet. Vi er kun ansvarlige for kvaliteten af produktet og garanterer, at det vil bestå vores kritiske kvalitetskontrol. Produktinformation opdateres regelmæssigt, dog er det brugerens ansvar at indhente den seneste gyldige produktinformation, som kan findes på [www.elaproof.dk](http://www.elaproof.dk). Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer. © Build Care Oy