

Indoor air sealing of a townhouse apartment



Arbejdserklæring

A microbial odor was detected in the indoor air of a townhouse apartment, the cause of which turned out to be a leak coming from the soil at the border between the floor and the plinth. Structure opened and microbial odorous materials removed and air leakage sealed with ElaProof Indoor. The space has been dust cleaned and ozonated. The moisture content of the structure was measured with structural moisture measurements. The renewal of the structure was carried out according to the plans.

Vareoplysninger

Kunde: Private house

Mål: Indoor Air Sealing

Materiale: Concrete

Entreprenør: Paloniitty Oy

Tilsynsførende: Paloniitty Oy, Sauli Paloniitty

Tid og sted: 08/2020 |

Produkter brugt på destinationen

- [ElaProof Indoor H](#)
- [ElaProof Base Fabric](#)
- [ElaProof Primer](#)



Alle de oplysninger, der præsenteres ovenfor, er baseret på forskningsresultater, vores nuværende viden og erfaring. De fjerner ikke ansvaret for brugeren af produktet for at udføre sine egne tests og eksperimenter, så alle faktorer og forhold, der kan påvirke installationen og brugen af produkterne, bør tages i betragtning. Der kan ikke gives garantier vedrørende produktets egenskaber eller egnethed til specifikke formål baseret på disse oplysninger. Alle beskrivelser, tegninger, fotos, informationer, proportioner, portionsstørrelser, vægte osv. er vejledende. Vi er ikke ansvarlige, hvis produktet bruges i modstrid med instruktionerne her. Det er brugerens ansvar at teste produktets egnethed til brugsformålet. Vi er kun ansvarlige for kvaliteten af produktet og garanterer, at det vil bestå vores kritiske kvalitetskontrol. Produktinformation opdateres regelmæssigt, dog er det brugerens ansvar at indhente den seneste gyldige produktinformation, som kan findes på www.elaproof.dk. Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer. © Build Care Oy