

Indoor air sealing of a townhouse apartment



Arbeidserklæring

A microbial odor was detected in the indoor air of a townhouse apartment, the cause of which turned out to be a leak coming from the soil at the border between the floor and the plinth. Structure opened and microbial odorous materials removed and air leakage sealed with ElaProof Indoor. The space has been dust cleaned and ozonated. The moisture content of the structure was measured with structural moisture measurements. The renewal of the structure was carried out according to the plans.

Vareinformasjon

Kunde: Private house

Mål: Indoor Air Sealing

Materiale: Concrete

Entreprenør: Paloniitty Oy

Veileder: Paloniitty Oy, Sauli Paloniitty

Tid og sted: 08/2020 |

Produkter brukt på destinasjonen

- [ElaProof Indoor H](#)
- [ElaProof Armerings duk](#)
- [ElaProof Primer](#)



All informasjon presentert ovenfor er basert på forskningsresultater, vår nåværende kunnskap og erfaring. De fjerner ikke ansvaret for brukeren av produktet for å utføre sine egne tester og eksperimenter, slik at alle faktorer og forhold som kan påvirke installasjon og bruk av produktene bør tas i betraktning. Ingen garantier kan gis angående produktets egenskaper eller egnethet for spesifikke formål basert på denne informasjonen. Alle beskrivelser, tegninger, bilder, informasjon, proporsjoner, porsjonsstørrelser, vektor osv. er veiledende. Vi er ikke ansvarlige hvis produktet brukes i strid med instruksjonene her. Det er brukerens ansvar å teste produktets egnethet for tiltenkt bruk. Vi er kun ansvarlige for kvaliteten på produktet og garanterer at det vil bestå vår kritiske kvalitetskontroll. Produktinformasjon oppdateres regelmessig, men det er brukerens ansvar å innhente den siste gyldige produktinformasjonen, som kan finnes på www.elaproof.no. Vi forbeholder oss retten til å gjøre endringer. © Build Care Oy